

Acessibilidade — Sinalização tátil no piso — Diretrizes para elaboração de projetos e instalação

ERRATA 1

Página 19, Subseção 6.8, Figura 32

Substituir Figura por:




Figura 32 – Objeto fixado em superfície vertical

Substituir Figura por:




Figura 33 – Objeto autoportante

Substituir Figura por:




Figura 34 – Objeto suspenso